

RAPPEL DE PRODUIT

UH125AL9; UH125AM0; UH200AL9 MOTOCYCLETTE Suzuki

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

UH125AL9; UH125AM0; UH200AL9 Motocyclette

Marque : **Suzuki**

Modèle ou référence : **UH125AL9; UH125AM0;
UH200AL9 Motos Suzuki, modèles: UH125AL9;
UH125AM0; UH200AL9.**

- **GTIN 02.04.2018 - 05.06.2020**



Publication du : 10/09/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **e4*168/2013*00038*01; e4*168/2013*00038*02;
e4*168/2013*00039*01.**

Motif du rappel : Le tuyau de carburant peut avoir été fabriqué à l'aide d'un mandrin d'extrusion à base de résine qui était plus grand que les spécifications de conception, de sorte qu'il peut avoir une connexion incorrectement lâche avec le tuyau de raccordement du tuyau de carburant en métal. Par conséquent, le carburant peut s'échapper au point de jonction, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

