

Mercedes-Benz rappelle Vito, V-Class Camionnette de tourisme/véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Vito, V-Class Camionnette de tourisme/véhicule utilitaire léger
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN 23.11.2020 - 06.11.2021
- Informations complémentaires : 639/2, 639/4, 639/5, e1*2007/46*0457*23-*25, e1*2007/46*0458*20-*22, e1*2007/46*0459*13-*15

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La pompe de refroidissement, qui est contrôlée par vide, peut avoir une fuite entre le liquide de refroidissement et les circuits de vide afin que le liquide de refroidissement puisse entrer dans le circuit de vide. Si les vannes électriques de commutation sont exposées au liquide de refroidissement, en raison d'une réaction électrochimique, cela peut entraîner une augmentation continue de la température de la pièce composant, ce qui pourrait provoquer un incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre