

RAPPEL DE PRODUIT

1SERIES, 2SERIES (ACTIVE TOURER), 2SERIES (GRAN COUPÉ) VOITURE PARTICULIÈRE

Bmw

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

1series, 2series (Active Tourer), 2series (Gran Coupé)
Voiture particulière

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : **1series, 2series (Active Tourer),**
2series (Gran Coupé) Voiture de tourisme.



- GTIN 04.04.2023 - 09.07.2024

Publication du : 23/05/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : F1H, F2GC, U2AT, e1*2007/46*2018*, e1*2007/46*2064*, e1*2018/858*00117*

Motif du rappel : L'extrémité avant peut ne pas être correctement boulonnée sur le sous-châssis du moteur. Si l'un des boulons n'a pas été correctement serré et se détache, la sécurité du véhicule peut être compromise en cas de collision frontale. Dans ce cas, il peut y avoir un risque accru de blessure. De plus, un boulon détaché peut présenter un risque d'accident pour la circulation suivante.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

