

RAPPEL DE PRODUIT

M1000R, M1000XR MOTOCYCLETTE

BMW Motorrad

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

M1000R, M1000XR Motocyclette

Marque : **BMW Motorrad**

Modèle ou référence : **M1000R, M1000XR Une moto.**

- GTIN 20.09.2024 - 22.01.2025



Publication du : 23/05/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*168/2013*00233*01-*03 (SM99), e1*168/2013*00351*00 (SX99), e1*168/2013*00391*00 (SN99)

Motif du rappel : Un défaut de production peut provoquer le déplacement de l'aiguille à jet hors de la connexion à vis à l'intérieur de l'amortisseur de direction. Cela peut rendre la direction lourde. Cela augmente le risque d'accidents et de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

