

RAPPEL DE PRODUIT

1, 2, 2 ACTIVE TOURER/GRAN TOURER, 3, 3 SALOON/ TOURING/GT, 4, 5, 5 GRAN TURISMO, 6, X1, X3, X5, X6 VOITURE PARTICULIÈRE

Bmw

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer, 3, 3 Saloon/Touring/
GT, 4, 5, 5 Gran Turismo, 6, X1, X3, X5, X6 Voiture
particulière

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : 1, 2, 2 Active Tourer/Gran Tourer,
3, 3 Saloon/Touring/GT, 4, 5, 5 Gran Turismo, 6, X1,
X3, X5, X6 Voitures particulières équipées d'un
coussin gonflable Takata par conversion du volant en
"Sport" ou "M Sport".



- GTIN 13.03.2003 - 20.06.2018

Publication du : 13/09/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 1C, 1K2, 1K4, 3-V, 390L, 3C, 3K, 3K-N1, 3L, 5K, 5L, 6C, F1X, F2AT, F2GT, GT, K-N1, UKL-L, X-N1, X1, X1-N1, X3, X5, X6, X83, e1*2001/116*0249*, e1*2001/116*0308*, e1*2007/46*0215*, e1*2007/46*0273*, e1*2007/46*0273*04, e1*2007/46*0275*, e1*2007/46*0277*08, e1*2007/46*0283*, e1*2007/46*0314*, e1*2007/46*0315*, e1*2007/46*0316*08-*10, e1*2007/46*0363*, e1*2007/46*0371*13, e1*2007/46*0371*19, e1*2007/46*0412*08, e1*2007/46*0421*10, e1*2007/46*0454*05, *13, e1*2007/46*0454*11, e1*2007/46*0455*, e1*2007/46*0508*02, e1*2007/46*0512*00, *13, e1*2007/46*0559*, e1*2007/46*0562*, e1*2007/46*1675*00, e1*2007/46*1676*00, e1*2007/46*1677*00, e24*2007/46*0022*, e24*2007/46*0022*03, *05, e24*2007/46*0024*, individual approval

Motif du rappel : Le propérgol dans l'airbag du conducteur peut se détériorer avec le temps. Si les airbags se déploient, cela pourrait entraîner des fragments du gonfleur blessant les occupants du véhicule.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

