

RAPPEL DE PRODUIT

VELOSTER, I40, I20, IX35, AVANTE, ACCENT VOITURE DE TOURISME

Hyundai

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

**VELOSTER, I40, I20, IX35, AVANTE, ACCENT Voiture de
tourisme**

Marque : **Hyundai**

Modèle ou référence : **VELOSTER, I40, I20, IX35,**

AVANTE, ACCENT Voiture de tourisme

- **GTIN The affected vehicles were manufactured
between 1 January 2008 and 31 December 2012.**



Publication du : 11/06/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Types: FS, VF, PB, ELH, RB, MD, e11*2007/46*0194, e4*2007/46*0263, e11*2001/116*0333, e11*2007/46*0192, e4*2007/46*0251, e4*2007/46*0254

Motif du rappel : La prise 12V peut surchauffer lorsque le compresseur du kit de réparation des pneus est utilisé. Cela pourrait augmenter le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

