

RAPPEL DE PRODUIT

CITIGO, ROOMSTER, FABIA II, FABIA III, RAPID, YETI, KODIAQ, OCTAVIA III, SUPERB II, SUPERB III VOITURE DE TOURISME

Skoda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Citigo, Roomster, Fabia II, Fabia III, Rapid, Yeti, Kodíaq, Octavia III, Superb II, Superb III Voiture de tourisme

Marque : **Skoda**

Modèle ou référence : **Citigo, Roomster, Fabia II, Fabia III, Rapid, Yeti, Kodíaq, Octavia III, Superb II, Superb III Voiture de tourisme équipée d'airbags Takata.**



Publication du : 14/04/2023

- GTIN 1.6.2012 - 15.12.2017

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : AA, 5J, NH, 5L, 5E, 3T, NS, 5J, NH, 5E, 3T, e13*2007/46*1169*00-*22, e11*2001/116*0291*00-*55, e11*2007/46*0250*00-*20, e11*2007/46*0010*00-*27, e11*2007/46*0243*00-*26, e11*2001/116*0326*00-*45, e8*2007/46*0249*00-*25, e8*2007/46*0319*00-*15, e8*2007/46*0320*00-*01, e8*2007/46*0318*00-*10, e8*2007/46*0317*00-*02;

Motif du rappel : L'airbag peut se détériorer au fil du temps et, s'il est déployé, une pression interne excessive peut faire éclater le corps du gonfleur et des fragments de métal pourraient traverser le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

