

# RAPPEL DE PRODUIT

## CBR1000 SPL/STL MOTOCYCLETTE

Honda

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

### CBR1000 SPL/STL Motocyclette

Marque : **Honda**

Modèle ou référence : **CBR1000 SPL/STL Code du modèle: SC82 (CBR1000SPL/STL); Type de modèle: CBR1000SPL/STL (2ED, ED); Année de modèle: 2020.**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 9 December 2019 and 3 June 2020.**



Publication du : 23/04/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e4\*168/2013\*00126\*00

Motif du rappel : Au cours du processus d'assemblage de production, la plaque de raccordement du coussin gauche a été installée avec l'intérieur et l'extérieur inversés, ce qui peut entraîner l'application d'une charge excessive sur elle. Par conséquent, la plaque pourrait se casser, causant une chute soudaine de la hauteur de conduite et entraînant un risque accru d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

