

RAPPEL DE PRODUIT

A8, S8, S8+ VOITURE DE TOURISME

Audi

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

A8, S8, S8+ Voiture de tourisme

Marque : **Audi**

Modèle ou référence : **A8, S8, S8+**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between June 2010 and July 2018.**



Publication du : 25/09/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval number: e1 * 2007/46 * 0284 *, e1*2007/46*0398*, Type: 4H

Motif du rappel : Le profil de bobine de fil utilisé dans le joint du réservoir de radiateur peut être déformé en raison des températures très variables à l'intérieur du compartiment moteur. Au fil du temps, et dans des conditions défavorables, cela pourrait conduire à ce que le joint de radiateur se détache. Un joint de radiateur lâche pourrait entrer en contact avec des composants chauds dans le compartiment moteur à la suite de vibrations pendant la conduite. Cela pourrait conduire au joint d'étanchéité et, potentiellement, à des composants voisins qui commencent à couler, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

