

RAPPEL DE PRODUIT

LOGAN II MCV VOITURE DE TOURISME

Dacia

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Logan II MCV Voiture de tourisme

Marque : **Dacia**

Modèle ou référence : **Logan II MCV Logan II MCV
produit à l'usine TANGIER du 29/05/2020 au 25/06/
2020.**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured
between 29 May and 25 June 2020.**



Publication du : 18/12/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2001/116*0314*93

Motif du rappel : Les plaques de frein peuvent être assemblées incorrectement, ce qui peut entraîner une trajectoire inappropriée lors de la conduite avec commande de l'ESP (situation impliquant l'activation de l'ESP). Cela peut entraîner une perte de contrôle sur le véhicule, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

