

HARLEY-DAVIDSON rappelle **MY22 FXRST (Low Rider El Diablo), MY22-24 FXLRST (Low Rider ST) Une moto.**



- **MY22 FXRST (Low Rider El Diablo), MY22-24 FXLRST (Low Rider ST) Une moto.**
- **Marque : HARLEY-DAVIDSON**
- **GTIN 17.11.2021 - 8.7.2024**
- **Informations complémentaires : ST1, e4*168/2013*00062*07-*09**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- **Motif du rappel : En raison d'une flexion incorrecte des conduites de frein pendant le montage, les conduites de frein avant peuvent entrer en contact avec le réservoir de carburant. Cela peut entraîner une brèche dans les conduites de frein et une perte de liquide de frein. Si la perte de liquide de frein n'est pas détectée, le freinage avant peut être compromis, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures.**
- **Risques encourus par le consommateur : Blessures**

QUE FAIRE ?

- **Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre