

RAPPEL DE PRODUIT

VITO, V-CLASS VOITURE DE TOURISME Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Vito, V-Class Voiture de tourisme

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Vito, V-Class Voiture de tourisme**

- **GTIN 16.01.2019 - 13.11.2021**



Publication du : 22/07/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 639/2, 639/4, 639/5, e1*2007/46*0457*21-*25, e1*2007/46*458*14, *20-*22, e1*2007/46*0459*13-*15

Motif du rappel : La pompe de refroidissement contrôlable peut avoir une fuite entre le liquide de refroidissement et le circuit de vide via une pression négative et permettre au liquide de refroidissement d'y pénétrer. Si les vannes électriques de commutation sont exposées au liquide de refroidissement, une augmentation continue de la température de la pièce peut se produire et provoquer un incendie. En outre, l'amplificateur de frein peut être endommagé au fil du temps et réduire les performances de freinage qui pourraient entraîner un accident.

Risques encourus : Blessures \ Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

