

RAPPEL DE PRODUIT

LANCER, LANCER SPORTBACK AND OUTLANDER VOITURE DE TOURISME

Mitsubishi

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

Lancer, Lancer Sportback and Outlander Voiture de tourisme

Marque : **Mitsubishi**

Modèle ou référence : **Lancer, Lancer Sportback and Outlander Voiture de tourisme**. Code de rappel de l'entreprise: R30353 (18-028-SR).

- **GTIN Model year: 2008-2009 (Lancer), 2009-2010 (Lancer Sportback), 2006-2012 (Outlander)**



Publication du : 16/11/2018

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : EC-type approval number: e1*2001/116*0406*00; e21*NKS*0001*01; Model: Lancer (CY0A), Lancer Sportback (CX0A), Outlander (CW0W);

Motif du rappel : En raison de la température et de l'humidité, le matériau adhésif entre le verre de toit ouvrant et son cadre extérieur peut s'affaiblir.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

