

RAPPEL DE PRODUIT

SPYDER RT MODEL YEAR: 2020, 2021, 2022, 2023; RYKER: MODEL YEAR: 2022, 2023. MOTOCYCLETTE À 3 ROUES Can-am

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**Spyder RT Model year: 2020, 2021, 2022, 2023; Ryker:
Model year: 2022, 2023. Motocyclette à 3 roues**

Marque : **Can-am**

Modèle ou référence : **Spyder RT Model year: 2020,
2021, 2022, 2023; Ryker: Model year: 2022, 2023.
Motocyclette à 3 roues**

- GTIN 18.9.2019 -16.03.2023



Publication du : 31/03/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : RYKER 600 INT 22, RYKER 900 INT 22, RYKER RALLY 900R INT 22, RYKER SPORT 900 INT 22: e13*168/2013*00524*03,, RYKER 600 INT 23, RYKER 900 INT 23, RYKER RALLY 900 INT 23, RYKER SPORT 900 INT 23: e13*168/2013*00524*03,, SPYDER RT 1330 ACE SE6 C 20, SPYDER RT LTD 1330 ACE SE6 M 20, SPYDER RT LTD 1330 ACE SE6 P 20, SPYDER RT LTD 1330 ACE SE6 M 20, SPYDER RT LTD 1330 ACE SE6 AG 20: e13*168/2013*00769*00,, SPYDER RT LTD 1330 ACE SE6 M 21, SPYDER RT LTD 1330 ACE SE6 AG 21, SPYDER RT LTD 1330 ACE SE6 M 21: e13*168/2013*00769*00,, SPYDER RT LTD 1330 ACE SE6 M 21, SPYDER RT LTD 1330 ACE SE6 P 21, SPYDER RT LTD 1330 ACE SE6 M 21, SPYDER RT LTD 1330 ACE SE6 HG 21: e13*168/2013*00769*01,, SPYDER RT LTD 1330 SE6 GY DRK EUR 23, SPYDER RT LTD 1330 SE6 BK DRK EUR 23, SPYDER RT LTD 1330 SE6 BL DRK EUR 23, SPYDER RT LTD 1330 SE6 GN SE EUR 23: e13*168/2013*00769*01,, SPYDER RT LTD 1330 SE6 RD/D EUR 22, SPYDER RT LTD 1330 SE6 BK/D EUR 22, SPYDER RT LTD 1330 SE6 GY/D EUR 22, SPYDER RT LTD 1330 SE6 BE/S EUR 22: e13*168/2013*00769*01;

Motif du rappel : L'interrupteur de lumière de frein peut être endommagé et peut provoquer le maintien des feux de frein, ce qui peut confondre d'autres participants à la route, ce qui crée un risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

