

RAPPEL DE PRODUIT

S1000RR, HP4, HP4 RACE, M1000RR, M1000R, M1000XR, S1000R, S1000XR MOTOCYCLETTE

BMW Motorrad

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**S1000RR, HP4, HP4 Race, M1000RR, M1000R,
M1000XR, S1000R, S1000XR Motocyclette**

Marque : **BMW Motorrad**

Modèle ou référence : **S1000RR, HP4, HP4 Race,
M1000RR, M1000R, M1000XR, S1000R, S1000XR Une
moto.**

- GTIN 31.08.2009 - 17.10.2024



Publication du : 31/01/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 2R10, 2R10r, 2R99, 2R99r, K10, SM99, SX99, SX99r, e1*168/2013*00012*00-*01, e1*168/2013*00013*00-*01, e1*168/2013*00091*00-*06, e1*168/2013*00092*00-*06, e1*168/2013*00233*00-*03, e1*168/2013*00351*00, e1*168/2013*00352*00, e1*2002/24*0421*00-*09

Motif du rappel : Le raccord à vis du filtre à huile peut se détacher à des vitesses élevées du moteur ($\geq 12\,500$ tr/min), entraînant une fuite d'huile du filtre à huile. Cela peut entraîner des dépôts d'huile sur la route, créant des sections glissantes, augmentant le risque d'accidents et de blessures, en particulier pour les véhicules à deux roues.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

