

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER MERCEDES-BENZ

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **MERCEDES-BENZ**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule
utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured
between 9 and 12 November 2020.**



Publication du : 23/04/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2001/116*0354*26, e1*2007/46*0296*14, e1*2007/46*0301*21, e1*2007/46*0304*08, e1*2007/46*1760*04, Types: 906AC35, 906BB50, 906BB35, 906BB50/4x4, KL3A4

Motif du rappel : La pédale d'accélérateur peut être installée incorrectement. En conséquence, il pourrait se détacher, augmentant ainsi le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

