

SEAT rappelle leon Boîtier arrière droit ou arrière de l'essieu tronqué gauche

Image non disponible

- leon Boîtier arrière droit ou arrière de l'essieu tronqué gauche
- Marque : SEAT
- GTIN From 18.09.2020 - 14.12.2020

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Au cours du processus d'assemblage du boîtier de l'essieu tronqué arrière chez le fournisseur, il est possible que la vis de fixation du boîtier arrière droit ou arrière gauche de l'essieu tronqué n'ait pas été serrée au couple requis. Un bruit de frottement peut survenir dans la zone de l'essieu arrière pendant le fonctionnement, ce qui peut être suivi d'une perte de maîtrise du véhicule lorsque le boîtier de l'essieu tronqué se détache, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre