

RAPPEL DE PRODUIT

RANGE ROVER VOITURE DE TOURISME LAND ROVER

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Range Rover Voiture de tourisme

Marque : **LAND ROVER**

Modèle ou référence : **Range Rover Voiture de
tourisme**

- GTIN 25.09.2020 - 31.03.2022



Publication du : 28/10/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e9*2018/858*11120*00

Motif du rappel : Les capteurs de collision avant n'ont peut-être pas été montés correctement. Cela peut causer un dysfonctionnement du système de retenue de la ceinture de sécurité, entraînant des blessures graves pour les occupants. En cas de déploiement accidentel du coussin gonflable avant, le contrôle du véhicule peut être perdu, ce qui crée un risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

