

**RENAULT rappelle Master III X62 Camionnette/véhicule utilitaire léger sous le code de rappel Renault: OCYP.**

Image non disponible

- **Master III X62 Camionnette/véhicule utilitaire léger sous le code de rappel Renault: OCYP.**
- **Marque : RENAULT**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured at the Batilly factory between 30 March and 11 July 2018.**
- **Informations complémentaires : Type-approval numbers: e2\*2007/46/0016 ext 32 to 33 (Type MA); e2\*2007/46\*0019 ext 28 to 29 (Type MB); e2\*2007/46\*0017 ext 21 to 22 (Type MC); e2\*2007/46\*0022 ext 23 to 24 (Type ML); , e2\*2007/46\*0047 ext 26 to 27 (Type VA); e2\*2007/46\*0049 ext 29 to 30 (Type VB); e2\*2007/46\*0048 ext 16 to 17 (Type VC); e2\*2007/46\*0050 ext 24 to 25 (Type VD); e2\*2007/46\*0021 ext 15 to 16 (Type VE)**

#### **POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- **Motif du rappel : Les supports de suspension du ressort arrière droit ne sont pas serrés au couple requis.**
- **Risques encourus par le consommateur : Blessures**

#### **QUE FAIRE ?**

- **Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre