

**Peugeot rappelle 508II, DS7 crossback VIN: VR3F35GFTKY194589 à VR3FJEHZRLY008206/VIN: VR1J45GGUKY212007 à VR1J4EGZDMY000131**

Image non disponible

- 508II, DS7 crossback VIN: VR3F35GFTKY194589 à VR3FJEHZRLY008206/VIN: VR1J45GGUKY212007 à VR1J4EGZDMY000131
- Marque : Peugeot
- GTIN 508 II: Manufactured between 04/11/2019 and 18/01/2020 DS7 Crossback: Manufactured between 04/11/2019 and 18/01/2020
- Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0628\*04, e2\*2007/46\*0628\*05, e2\*2007/46\*0628\*06, e2\*2007/46\*0628\*07, e2\*2007/46\*0601\*07, e2\*2007/46\*0601\*09, e2\*2007/46\*0601\*10

#### **POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Certaines vis de fixation de l'essieu arrière pourraient se briser, ce qui a entraîné une perte de contrôle sur le véhicule et une perte de contrôle des roues arrière.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

#### **QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre