

RAPPEL DE PRODUIT

3008II, 308II, 5008II VOITURE DE TOURISME

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

3008II, 308II, 5008II Voiture de tourisme

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **3008II, 308II, 5008II Voiture de tourisme**

- **GTIN 3008II: manufactured from 31/05/2016 to 06/04/2018 - VIN VF3MJAHWGS150801 to VF3MJAHWWKS004955. 308 II : manufactured from 23/02/2017 to 23/03/2018 - VIN VF3LHEHZRHS028975 to VF3LHEHZRKS001574. 5008 II: manufactured from 5/10/2016 to 4/04/2018 - VIN VF3MJAHXHGL042040 to VF3MJAHWWKL001260.**



Publication du : 21/09/2018

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2/2007/46*0534*00, e2/2007/46*0534*001 e2/2007/46*0534*02, e2/2007/46*0534*03, e2/2007/46*0534*04, e2*2007/46*0405*15, e2*2007/46*0405*16, e2*2007/46*0405*17, e2*2007/46*0405*18,

Motif du rappel : La voiture a une version incorrecte du logiciel du moteur, ce qui entraîne des erreurs dans la stratégie de refroidissement et un mauvais fonctionnement du système d'avertissement «haute température» du moteur.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

