

RAPPEL DE PRODUIT

208 II, 2008 II, RIFTER, PARTNER, TRAVELLER, EXPERT VOITURE PARTICULIÈRE / VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

208 II, 2008 II, Rifter, Partner, Traveller, Expert Voiture particulière / Véhicule utilitaire léger

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **208 II, 2008 II, Rifter, Partner, Traveller, Expert Voiture particulière / Véhicule utilitaire léger équipé de batteries haute tension.**

- GTIN 10.05.2022 - 31.03.2023 (Rifter, Partner)
11.07.2022 - 02.03.2023 (Traveller, Expert 4)
17.05.2022 - 13.03.2023 (208) 28.05.2022 -
07.02.2023 (2008)



Publication du : 18/04/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0532*19 (Traveller, Expert 4), e2*2007/46*0532*20 (Traveller, Expert 4), e2*2007/46*0533*21 (Traveller, Expert 4), e2*2007/46*0533*22 (Traveller, Expert 4), e2*2007/46*0624*16 (Rifter, Partner), e2*2007/46*0624*18 to e2*2007/46*0624*20 (Rifter, Partner), e2*2007/46*0625*19 to e2*2007/46*0625*22 (Rifter, Partner), e2*2007/46*0625*27 (Rifter, Partner), e2*2007/46*0639*18 to e2*2007/46*0639*23 (208, 2008)

Motif du rappel : Le logiciel censé empêcher le moteur de s'arrêter soudainement et de transmettre des données au service client ne fonctionne pas correctement. Cela peut entraîner l'indisponibilité du mode «Prêt» après le démarrage du véhicule, une perte de puissance d'accélération et une coupure soudaine du moteur pendant la conduite. Cela augmente le risque d'accidents et de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

