

Toyota rappelle Proace Année de modèle: 2021

Image non disponible

- Proace Année de modèle: 2021
- Marque : Toyota
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 16 April and 30 April 2021.
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0537*15

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le soudage du support de ressort de suspension arrière sur le sous-corps du véhicule peut être inadéquat. Par conséquent, le porte-ressorts pourrait se détacher, ce qui a eu pour effet de déplacer le ressort de suspension arrière de sa position prévue et de tomber sur la route, ce qui nuit à la maîtrise du véhicule et augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre