

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 03/12/2021

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Voiture/fermeture



- Sprinter Voiture/fermeture
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN 16.6.2021 to 16.8.2021
- Informations complémentaires: Type: 906 AC, 35 906 AC 35/4x4, 906BB50, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, e1*2001/116*0354*28, e1*2001/116*0424*19, e1*2007/46*0296*16, e1*2007/46*0301*23, e1*2007/46*0304*10, e1*2007/46*0305*15

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

- Motif du rappel : Le faisceau de câblage de la génératrice de démarrage peut s'user et conduire à un court-circuit électrique, ce qui pourrait entraîner un incendie de câble augmentant le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE?

• Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

