

Mercedes-Benz rappelle C-Class, CLS, E-Class, GLC, S-Class Les voitures particulières équipées d'un moteur à essence à quatre cylindres; Série de modèles: BR 205, 213, 238, 222, 253, 257

Image non disponible

- C-Class, CLS, E-Class, GLC, S-Class Les voitures particulières équipées d'un moteur à essence à quatre cylindres; Série de modèles: BR 205, 213, 238, 222, 253, 257
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 5 March 2018 and 18 March 2020.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e1*2001/116*0431*42, 54-56; e1*2001/116*0501*42-43; e1*2007/46*1666*14-15; e1*2001/116*0480*33-38; e1*2007/46*1818*07, Types: 204, 212, R1EC, 204 X, R1ECLS

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison du manque de documentation, il n'y a pas de confirmation que les raccords à vis des conduites d'approvisionnement en huile et de retour d'huile du turbocompresseur ont été correctement exécutés pendant le processus d'assemblage. Dans le cas d'un raccord à vis lâche, l'huile pourrait s'écouler au niveau du tuyau d'alimentation et/ou de retour d'huile du turbocompresseur. L'huile qui fuit pourrait alors entrer en contact avec des composants chauds, ce qui augmente le risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures
Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre