

# RAPPEL DE PRODUIT

## DS3 CROSSBACK, DS4, DS7 CROSSBACK VOITURE DE TOURISME DS

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**DS3 Crossback, DS4, DS7 Crossback Voiture de  
tourisme**

Marque : **DS**

Modèle ou référence : **DS3 Crossback, DS4, DS7  
Crossback Voiture de tourisme**

- **GTIN DS3 CROSSBACK: 05/02/2020 - 31/11/2022  
DS4: 20/07/2020 - 01/12/2022 DS7 CROSSBACK: 15/  
05/2019 - 13/07/2022**



Publication du : 25/08/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : DS 3 CROSSBACK : e2\*2007/46\*0000\*00 ;  
e2\*2007/46\*0000\*10 - 21, DS4 : e2\*2007/46\*0628\*13 20, DS7 CROSSBACK : e2\*2007/46\*0601\*08 - 09 ;  
e2\*2007/46\*0601\*13 - 21

Motif du rappel : Une erreur logicielle dans l'unité de commande du moteur empêche le voyant de  
dysfonctionnement (MIL) de s'allumer si l'injecteur d'urée cesse de fonctionner. Cela peut entraîner des  
émissions plus élevées et présenter un risque pour l'environnement.

Risques encourus : Environnement.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

