

Ford rappelle S-Max, Galaxy Voiture de tourisme

Image non disponible

- **S-Max, Galaxy Voiture de tourisme**
- Marque : **Ford**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 20 January 2015 and 18 February 2020.**
- Informations complémentaires : **e13*2001/116*0185, Type: WA6**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les boulons de bras de commande d'origine sur la suspension arrière sont sujets à la corrosion, ce qui peut les faire échouer. Par conséquent, la commande de direction du véhicule sera altérée, ce qui augmentera le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre