

Ford rappelle Explorer Voitures particulières, sans numéro d'homologation de type parce qu'il s'agit de véhicules d'importation gris.

Image non disponible

- Explorer Voitures particulières, sans numéro d'homologation de type parce qu'il s'agit de véhicules d'importation gris.
- Marque : Ford
- GTIN 9.4.2012 - 30.9.2017
- Informations complémentaires : -

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La corrosion de la goupille de roulement dans le buisson de roulement peut augmenter la résistance au frottement du roulement à tel point que les forces verticales qui se produisent sont absorbées par la tige de voie elle-même. En conséquence, la barre de voie du système de suspension arrière peut se casser en réduisant la commande de direction du véhicule et en augmentant le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre