

RAPPEL DE PRODUIT

SCORPION TRAIL II (PIRELLI), TOURANCE NEXT (METZELER), TOURANCE NEXT II (METZELER) PNEU DE MOTO

Pirelli, Metzeler

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**Scorpion Trail II (Pirelli), Tourance Next (Metzeler),
Tourance Next II (Metzeler) Pneu de moto**

Marque : **Pirelli, Metzeler**

Modèle ou référence : **Scorpion Trail II (Pirelli),
Tourance Next (Metzeler), Tourance Next II (Metzeler)
Pneu de moto.**



Publication du : 13/12/2024

- GTIN 01.01.2017 - 30.09.2024 (Scorpio Trail II 150/70R18 M/C 70V), (TIN): (1)EB 2M X032 28.11.2016 - 10.06.2024 (Tourance Next 150/70R18 M/C 70V), (TIN) : (1)EB 0M X033 29.08.2022 - 26.08.2024 (Tourance Next II 150/70R18 M/C 70W), (TIN): (1)EB 0M 410P 30.08.2021 - 24.06.2024 (Tourance Next II 150/70R18 M/C 70V), (TIN): (1)EB 0M 614L 30.11.2016 - 30.09.2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : E3-75R -002028 Ext. 2 (Tourance Next), E3-75R -002028 Ext. 3 (Scorpion Trail II), E4-75R -0015919 (Tourance Next II), E4-75R -0017481 (Tourance Next II)

Motif du rappel : Les pneus peuvent souffrir d'une usure irrégulière, ce qui peut entraîner la défaillance des cordons du pneu. Cela peut conduire à un détachement de la bande de roulement des pneumatiques et/ou à une perte soudaine de pression d'air. Cela peut entraîner une perte de contrôle de la moto pendant la conduite, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

