

**Renault rappelle Twingo III Twingo III (X07) fabriqué dans l'usine Novo Mesto.**

Image non disponible

- **Twingo III Twingo III (X07) fabriqué dans l'usine Novo Mesto.**
- Marque : **Renault**
- **GTIN 25.03.2019 - 12.04.2021**
- Informations complémentaires : **e2\*2007/46\*0457\*12; e2\*2007/46\*0457\*13; e2\*2007/46\*0457\*14e2\*2007/46\*0457\*17; e2\*2007/46\*0457\*18; e2\*2007/46\*0457\*19.**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **La peau extérieure du capot peut ne pas être correctement reliée à sa structure. En conséquence, il pourrait se détacher pendant la conduite, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre