

RAPPEL DE PRODUIT

I3, X1, X2 VOITURE DE TOURISME BMW

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

I3, X1, X2 Voiture de tourisme

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **I3, X1, X2 Voiture de tourisme**

- **GTIN 12/3/2020 to 20/3/2020**



Publication du : 17/07/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2007/46*1213, e1*2007/46*1676, e1*2007/46*0371, e1*2007/46*1824; Types: BMWi-1, F1X, UKL-L, F2X

Motif du rappel : Un capteur de détection de renversement à l'intérieur de l'unité de commande des coussins gonflables pourrait être défectueux. Par conséquent, en cas d'accident dans lequel le véhicule pointe sur son toit, l'airbag pourrait ne pas être correctement déployé, ce qui augmente le risque de blessures des passagers.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

