

**Suzuki rappelle Swift, Swift Sports, Baleno, Vitara, S-Cross Voiture de tourisme**

Image non disponible

- **Swift, Swift Sports, Baleno, Vitara, S-Cross Voiture de tourisme**
- Marque : Suzuki
- GTIN 2015-2022
- Informations complémentaires : e4\*2007/46\*0779\*04 - e4\*2007/46\*0779\*15; e4\*2007/46\*0928\*02 - e4\*2007/46\*0928\*11; e4\*2007/46\*0928\*05; e4\*2007/46\*1205\*00 - e4\*2007/46\*1205\*03; e4\*2007/46\*1205\*01 - e4\*2007/46\*1205\*12; e6\*2007/46\*0177\*01 - e6\*2007/46\*0177\*03;

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : En raison du gonflement de la soupape dans la pompe à vide, la pression négative des boosters de frein peut être temporairement bloquée. Par conséquent, même si le système de freinage reste fonctionnel, la pédale de frein doit être pressée durement, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre