

Toyota rappelle Proace Camionnette/Véhicule utilitaire léger, Code cadre: MDZ142, MDZ143, MDZ542, MDZ543, MDZ562, MDZ563, MDZ822, MDZ842, MDZA42, MDZA43, MDZA62, MDZA63, MPY141, MPY161, MPY541, MPY561, MPYA41, MPYA61; Année de modèle: 2022.

Image non disponible

- Proace Camionnette/Véhicule utilitaire léger, Code cadre: MDZ142, MDZ143, MDZ542, MDZ543, MDZ562, MDZ563, MDZ822, MDZ842, MDZA42, MDZA43, MDZA62, MDZA63, MPY141, MPY161, MPY541, MPY561, MPYA41, MPYA61; Année de modèle: 2022.
- Marque : Toyota
- GTIN 20.01.2022 - 29.01.2022
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0537*18

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : L'étrier de frein arrière peut avoir été mal assemblé pendant la production, ce qui peut conduire à ce que les fonctions de freinage ne fonctionnent pas correctement. En conséquence, pendant le stationnement, le véhicule peut se déplacer involontairement, ou pendant la conduite de la force de freinage peut ne pas être complètement libéré de la roue, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre