

RAPPEL DE PRODUIT

RANGE ROVER, RANGE ROVER SPORT VOITURE DE TOURISME

Land Rover

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

Range Rover, Range Rover Sport Voiture de tourisme

Marque : **Land Rover**

Modèle ou référence : **Range Rover, Range Rover Sport**

Voiture particulière sous le code de rappel Land

Rover: N306.

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 15 and 20 February 2019.**



Publication du : 17/01/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: E11*2007/46*0649, E11*2007/46*0909

Motif du rappel : L'acheminement du faisceau électrique à l'intérieur de la colonne de direction n'est pas suffisamment dégagé jusqu'au métal de la colonne de direction, ce qui fait que le harnais est endommagé ou retiré du connecteur lorsque la colonne de direction est réglée. Cela peut entraîner une détérioration de la fonctionnalité de la direction et une défaillance du klaxon et des indicateurs de direction, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

