

**Audi rappelle A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, E-TRON Voiture de tourisme**

Image non disponible

- A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, E-TRON Voiture de tourisme
- Marque : Audi
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 7 November 2019 and 16 April 2021.
- Informations complémentaires : Types: B8, F2, 4L, F2, GE, F8, FY, e1\*2001/116\*0430\*, e1\*2001/116\*\*0447\*, e1\*2001/116\*\*0350\*, e1\*2001/116\*\*0367\*, e1\*2007/46\*1801\*, e1\*2007/46\*1840\*, e1\*2007/46\*1914\*, \*1751\*, e1\*2007/46\*1550\*

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Les écrous du boulon excentrique du bras de commande de la liaison à ressort de l'essieu arrière peuvent se casser en raison de la corrosion sous contrainte. Par conséquent, l'essieu arrière pourrait se déplacer dans la mauvaise direction, de manière incontrôlable à grande vitesse.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre