

Peugeot rappelle 208 II Voiture de tourisme.



- 208 II Voiture de tourisme.
- Marque : Peugeot
- GTIN 07.10.2022 - 03.12.2024
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0639*20 to e2*2007/46*0639*23, e2*2007/46*0639*25 to e2*2007/46*0639*33

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Les buses de refroidissement du jet d'huile peuvent être endommagées. Le fait de ne pas refroidir le vilebrequin et/ou les pistons peut les endommager et entraîner le décrochage du moteur. Cela peut entraîner la formation d'un trou dans le boîtier du moteur, provoquant des fuites d'huile sur le tuyau d'échappement. Cela peut provoquer un incendie dans le compartiment moteur, provoquant l'incendie du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre