

**Pirelli, Metzeler rappelle Scorpion Trail II (Pirelli), Tourance Next (Metzeler), Tourance Next II (Metzeler)
Pneu de moto.**



- Scorpion Trail II (Pirelli), Tourance Next (Metzeler), Tourance Next II (Metzeler) Pneu de moto.
- Marque : Pirelli, Metzeler
- GTIN 01.01.2017 - 30.09.2024 (Scorpio Trail II 150/70R18 M/C 70V), (TIN): (1)EB 2M X032 28.11.2016 - 10.06.2024 (Tourance Next 150/70R18 M/C 70V), (TIN) : (1)EB OM X033 29.08.2022 - 26.08.2024 (Tourance Next II 150/70R18 M/C 70W), (TIN): (1)EB OM 410P 30.08.2021 - 24.06.2024 (Tourance Next II 150/70R18 M/C 70V), (TIN): (1)EB OM 614L 30.11.2016 - 30.09.2024
- Informations complémentaires : E3-75R -002028 Ext. 2 (Tourance Next), E3-75R -002028 Ext. 3 (Scorpion Trail II), E4-75R -0015919 (Tourance Next II), E4-75R -0017481 (Tourance Next II)

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Les pneus peuvent souffrir d'une usure irrégulière, ce qui peut entraîner la défaillance des cordons du pneu. Cela peut conduire à un détachement de la bande de roulement des pneumatiques et/ou à une perte soudaine de pression d'air. Cela peut entraîner une perte de contrôle de la moto pendant la conduite, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre