

**Mercedes-Benz rappelle Sprinter**

Image non disponible

- **Sprinter**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- **GTIN** The affected vehicles were manufactured between 25 November and 16 December 2019.
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers: e1\*2001/116\*0354\*25, e1\*2007/46\*0296\*13, e1\*2007/46\*0301\*20** , Types: 906 AC 35,906BB50, 906BB35

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le roulement intermédiaire de l'arbre d'entraînement sur le sous-corps du véhicule peut ne pas avoir été fixé conformément aux spécifications. Par conséquent, l'arbre de décollage de puissance (PTO) peut pénétrer et endommager le réservoir de carburant et les composants environnants, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre