

Tesla rappelle Model S Voiture de tourisme

Image non disponible

- **Model S Voiture de tourisme**
- Marque : Tesla
- GTIN 2014 - 2021
- Informations complémentaires : e4*2007/46*0667*##

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Sur certains véhicules du modèle S, l'ensemble de verrouillage du capot avant peut être aligné trop vers l'arrière. Bien que cet alignement n'affecte pas le verrouillage de la serrure primaire avec le gâcheur de capot, il peut empêcher le verrouillage de la serrure secondaire. Si la serrure primaire est libérée par inadvertance et que la serrure secondaire n'est pas engagée, le capot peut s'ouvrir sans avertissement et entraver la visibilité du conducteur, ce qui augmente le risque d'accident. Si le verrou principal est libéré par inadvertance, le pilote recevra une alerte sur l'interface utilisateur.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre