

Bmw rappelle 1series, 2series (Active Tourer), 2series (Gran Coupé) Voiture de tourisme.



- 1series, 2series (Active Tourer), 2series (Gran Coupé) Voiture de tourisme.
- Marque : **Bmw**
- GTIN 04.04.2023 - 09.07.2024
- Informations complémentaires : F1H, F2GC, U2AT, e1*2007/46*2018*, e1*2007/46*2064*, e1*2018/858*00117*

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : L'extrémité avant peut ne pas être correctement boulonnée sur le sous-châssis du moteur. Si l'un des boulons n'a pas été correctement serré et se détache, la sécurité du véhicule peut être compromise en cas de collision frontale. Dans ce cas, il peut y avoir un risque accru de blessure. De plus, un boulon détaché peut présenter un risque d'accident pour la circulation suivante.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre