

**CITROËN rappelle C3 V3 - C4 V2 / DS4 (B7) - DS3 - DS5 (B81) Voiture de tourisme**

Image non disponible

- C3 V3 - C4 V2 / DS4 (B7) - DS3 - DS5 (B81) Voiture de tourisme
- Marque : CITROËN
- GTIN C3 V3 (A51) from 13.9.2009 to 30.1.2017 C4 V2 - DS4 (B7) from 15.9.2010 to 3.2.2017 DS3 from 6.10.2009 to 20.10.2016 DS5 (B81) from 29.6.2011 to 31.8.2016
- Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0003\*00 - 06,, e2\*2007/46\*0003\*09 - 13,, e2\*2007/46\*0003\*15 - 18, , e2\*2007/46\*0003\*20 , 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 45, , e2\*2007/46\*0003\*34 - 40,, e2\*2007/46\*0040\*02 - 07,, e2\*2007/46\*0040\*10 - 17, e2\*2007/46\*0040\*20, 22, 24, 25, 26, 29,, e2\*2007/46\*0092\*01, 02, 05, 06, 07, 14, 15, , e2\*2007/46\*0156\*01, 03, 05,, e2\*KS07/46\*0004\*00, e2\*KS07/46\*0005\*00

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le gonfleur du coussin gonflable propulseur peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, la pression interne excessive peut causer la rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre