

**Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Image non disponible

- **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : Mercedes-Benz
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 4 January 2012 and 25 October 2018**
- Informations complémentaires : Types: 906BA50, 906BB50, 906BB50, 906BB50/4x4, 906BB50/4x4, 906BA50/4x4, e1\*2007/46\*0294\*02 - \*08, e1\*2007/46\*0295\*04 - \*09, e1\*2007/46\*0295\*11, e1\*2007/46\*0296\*01 - \*08, e1\*2007/46\*0304\*01 - \*05, e1\*2007/46\*0307\*03, e1\*2007/46\*0307\*06 - \*08, e1\*2007/46\*0308\*02 - \*05

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : L'unité de contrôle du programme de stabilité électronique (ESP) peut être coupée dans certaines circonstances. Cela nuira à la stabilité de la conduite, ce qui augmentera le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gov.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre