

**Mercedes-Benz rappelle G-Class Voiture de tourisme**



- G-Class Voiture de tourisme
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN 26.2.2007 - 6.2.2023
- Informations complémentaires : 461, e1\*96/79\*0065\*10-\*22

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : L'alimentation en huile du palier de l'arbre d'entraînement dans le différentiel de l'essieu arrière peut être inadéquate, ce qui pourrait conduire à une perte de vitesse soudaine de la voiture, ce qui crée un risque d'accident. En outre, les roues arrière peuvent se verrouiller, ce qui entraîne une perte de contrôle du véhicule et/ou une fuite d'huile de transmission ou des pièces du véhicule peuvent tomber sur la route, ce qui met en danger d'autres usagers de la route.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre