

Honda rappelle GL1800 Une moto.



- **GL1800 Une moto.**
- Marque : **Honda**
- **Lot**
- Informations complémentaires : **e4*168/2013*00075*00, e4*168/2013*00075*01, e4*168/2013*00075*02, e4*168/2013*00075*03**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le boulon de serrage principal de l'engrenage d'entraînement est sujet à une défaillance par fatigue due à une contrainte excessive due aux forces de flexion. Lorsque cela se produit, le rotor d'impulsion est délogé, entraînant la défaillance du signal d'allumage et provoquant le décrochage du moteur pendant la conduite ou le démarrage. Cela crée un risque d'accidents et de blessures pour les occupants du véhicule.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre