

Mercedes-Benz rappelle Sprinter

Image non disponible

- **Sprinter**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- **GTIN** The affected vehicles were manufactured between 7 November 2017 and 18 March 2020.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e1*2001/116*0354*21-26, e1*2001/116*0424*15-17, e1*2007/46*0300*14-18, e1*2007/46*0301*16-20, e1*2007/46*0312*12-14, e1*2007/46*0305*11-13, e1*2007/46*0294*09-13, e1*2007/46*029, Types: 906AC35/4x4, 906BA35, 906BA35/4x4, 906BA50, 906BA50/4x4, 906BB35, 906BB35/4x4, 906BB50, 906BB50/4x4

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Les tuyaux de frein avant peuvent être endommagés en entrant en contact avec l'aile intérieure avant. Par conséquent, l'huile de frein peut s'échapper, ce qui entraîne une réduction des performances des freins et une distance de freinage accrue, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre