

DS rappelle DS3 Crossback, DS4, DS7 Crossback Voiture de tourisme



- DS3 Crossback, DS4, DS7 Crossback Voiture de tourisme
- Marque : DS
- GTIN DS3 CROSSBACK: 05/02/2020 - 31/11/2022 DS4: 20/07/2020 - 01/12/2022 DS7 CROSSBACK: 15/05/2019 - 13/07/2022
- Informations complémentaires : DS 3 CROSSBACK : e2*2007/46*0000*00 ; e2*2007/46*0000*10 - 21, DS4 : e2*2007/46*0628*13 20, DS7 CROSSBACK : e2*2007/46*0601*08 - 09 ; e2*2007/46*0601*13 - 21

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Une erreur logicielle dans l'unité de commande du moteur empêche le voyant de dysfonctionnement (MIL) de s'allumer si l'injecteur d'urée cesse de fonctionner. Cela peut entraîner des émissions plus élevées et présenter un risque pour l'environnement.
- Risques encourus par le consommateur : Environnement

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gov.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre