

PEUGEOT rappelle Rifter, Partner Voiture de tourisme

Image non disponible

- **Rifter, Partner Voiture de tourisme**
- **Marque : PEUGEOT**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured from 19 February 2021 to 4 March 2021.**
- **Informations complémentaires : e2*2007/46*0624*10, e2*2007/46*0625*11**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- **Motif du rappel : La coupure du bouton de commande du système de retenue du frein à main pourrait être incorrecte. Par conséquent, le frein à main peut ne pas être correctement engagé lorsqu'il est utilisé, ce qui amène le véhicule à se déplacer spontanément lorsqu'il est stationné, ce qui augmente le risque d'accident ou de blessures aux contourneurs.**
- **Risques encourus par le consommateur : Blessures**

QUE FAIRE ?

- **Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre