

**MAZDA rappelle 6 Airbag côté passager**

Image non disponible

- 6 Airbag côté passager
- Marque : MAZDA
- GTIN 3 August 2007 - 29 January 2010
- Informations complémentaires : e1\*2001/116\*0448\*00 e1\*2001/116\*0448\*01 e1\*2001/116\*0448\*02 e1\*2001/116\*0448\*03 e1\*2001/116\*0448\*04 e1\*2001/116\*0448\*05

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : L'exposition à long terme à l'humidité peut provoquer l'explosion du module du coussin gonflable frontal passager. Cela peut conduire le coussin gonflable à gonfler de façon inappropriée en cas d'accident, libérant des fragments de métal.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre