

Peugeot rappelle 208 II Voiture particulière.



- 208 II Voiture particulière.
- Marque : Peugeot
- GTIN 12.04.2024 - 05.06.2024
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0639*30, e2*2007/46*0639*31

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Une fissure située à l'intérieur du moteur de direction assistée électrique du rack de direction peut provoquer le détachement de pièces en plastique de la roue à vis sans fin. Cela peut entraîner un blocage de la direction, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre