

**Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Image non disponible

- **Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 12 March and 29 August 2018.**
- Informations complémentaires : Types: 906BA50, 906BB50, KL3A4, KL3A5, e1\*2007/46\*0294\*10, e1\*2007/46\*0296\*10, e1\*2007/46\*1760\*00, e1\*2007/46\*1762\*00

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le logiciel de programme de stabilité électronique (ESP) n'est pas adapté à la structure du véhicule. Cela peut entraîner un risque accru d'accident dans certaines situations de conduite.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre